

## **Materia Legislativa - 209/2025**

Tipo: IND - Indicação

Data: 21 de Fevereiro de 2025

Ementa: indica que sejam realizadas, com urgência, as devidas manutenções nas tampas de bueiro localizadas em ambos os lados da Rua Florêncio Esperidião, na altura do número 10, devido ao risco que apresentam aos pedestres (seguem imagens em anexo)...

